



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3567073

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total : Chloramine:

NA

NΑ

NA

NA

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Certificat: MRC des Etchemin

Demande d'analyse: NA MRC Date du rapport: 2023-05-12

223 2ième avenue Projet client: Boue Lac Etchemin, Québec

Bon de commande : Non fourni **G0R 1S0**

Chargé de projets : Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Tél.: (418) 625-9000

Échantillon EnvironeX: 6803913

Identification client: NA Boue déshydratée Nature:

Nom du préleveur : Johnn Ross Gilbert

Date de prélèvement: 2023-05-09 État à la réception : Conforme Résultat pH: Température à la réception (°C): 12.9

Date de réception: 2023-05-10

Lieu du prélèvement : 1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Méthode **Paramètres** Accr. * Résultats Unités Date d'analyse Laboratoire Interne Matières solides totales et Siccité ENVX-CHM-46 QC Oui 2023-05-11 Résultat matières solides totales (MST) 418000 mg/kg Résultat % humidité 58 % Résultat % matière sèche (Siccité) 42 %

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C:

> MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120



4495, boul, Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220 2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

Certificat: 3582385 Demande d'analyse: NA

Date du rapport: 2023-05-29 Projet client: Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

%

%

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Température à la réception (°C): 6.5

Chloramine:

Résultat pH:

NA

NΑ

NA

NA

Chargé de projets : Adresse courriel:

G0R 1S0

MRC

Tél.: (418) 625-9000

Lac Etchemin, Québec

223 2ième avenue

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894020

Identification client: NA

Boue déshydratée Nature: Nom du préleveur : John R. Gilbert

Date de prélèvement: 2023-05-17 Date de réception: 2023-05-18

Lieu du prélèvement : 1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Méthode **Paramètres** Accr. * Résultats Unités Date d'analyse Laboratoire Interne Matières solides totales et Siccité ENVX-CHM-46 2023-05-29 QC Oui Résultat matières solides totales (MST) 318000 mg/kg

68

32

État à la réception :

Résultat % humidité Résultat % matière sèche (Siccité)

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C:

> MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

> > SIMISTE 1 Aurélie Roy 2016-111

Approuvé par :

Aurélie Roy, Chimiste,

Site de Québec

Analyse accréditée par le CCN -- Accr. *: Accréditation du MELCC -- NA: Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité

Laboratoire traitant: QC: Québec; LG: Longueuil; SH: Sherbrooke; ST: Sous-traitance externe / Méthode interne: CHM ou MBIO (méthodes QC); ILCE ou ILME (méthodes LG)



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001 3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Certificat: 3588779 MRC des Etchemin Demande d'analyse: NA

MRC Date du rapport: 2023-06-06

223 2ième avenue Projet client: Boue Lac Etchemin, Québec

Bon de commande : Non fourni **G0R 1S0**

Chargé de projets : Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Tél.: (418) 625-9000

Échantillon EnvironeX: 6894035

Identification client: Chlore résiduel libre : NA NA Boue déshydratée NΑ

Chlore résiduel total : Nature: John Ross-Gilbert Chloramine: NA Nom du préleveur : Date de prélèvement: 2023-05-30 État à la réception : Conforme Résultat pH: NA

Date de réception: 2023-06-01

Lieu du prélèvement : 1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui	ENVX-CHM-46	3		2023-06-05	QC
Résultat matières solides totales (MST)			354000	mg/kg		
Résultat % humidité			65	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			35	%		

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C:

> MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120

Site de Québec

Température à la réception (°C): 20.1



4495, boul, Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220 2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

Certificat: Demande d'analyse: NA

MRC

Date du rapport: 2023-06-13 Projet client:

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

Boue

3596842

G0R 1S0

Bon de commande : Non fourni

Chargé de projets :

Tél.: (418) 625-9000

Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6970868

Identification client: NA

Boue déshydratée

Nom du préleveur :

Nature:

John Ross-Gilbert

Date de prélèvement:

2023-06-05

2023-06-06

État à la réception :

Conforme

Chlore résiduel total : Chloramine: NA Résultat pH: NA

Chlore résiduel libre :

Température à la réception (°C): 16.3

NA

NΑ

Date de réception: Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
- diamondo	Acci.	interne	resultats	Offices		
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-4	6		2023-06-12	QC
Résultat matières solides totales (MST)			376000	mg/kg		
Résultat % humidité			62	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			38	%		

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C:

MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120

2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Certificat: 3604481
MRC des Etchemin Demande d'analyse: NA

MRC des Etchemin Demande d'analyse : NA MRC Date du rapport: 2023-06-20

223 2ième avenue Projet client : Boue

Lac Etchemin, Québec
GOR 1S0

Bon de commande : Non fourni

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Tél.: (418) 625-9000

Échantillon EnvironeX : 6894022

Identification client :NAChlore résiduel libre :NANature :Boue déshydratéeChlore résiduel total :NA

Nature :Boue déshydratéeChlore résiduel total :NANom du préleveur :John Ross GilbertChloramine :NADate de prélèvement:2023-06-08État à la réception :ConformeRésultat pH :NA

Date de réception: 2023-06-13 Comornie Resultat pri : Resultat pri

Lieu du prélèvement : 1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46	5		2023-06-19	QC
Résultat matières solides totales (MST)			405000	mg/kg		
Résultat % humidité			59	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			41	%		

Commentaires de l'échantillon

Avertissement Hors critère



4495, boul, Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220

2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat: 3604481

Demande d'analyse: NA

Date du rapport: 2023-06-20 Projet client: Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chargé de projets : Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894023

Identification client: NA

Boue déshydratée Nature: Nom du préleveur : John Ross-Gilbert

Date de prélèvement: 2023-06-14 Date de réception: 2023-06-15

Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Chlore résiduel libre : NA

NΑ Chlore résiduel total : Chloramine: NA

Résultat pH: NA Température à la réception (°C): 16.3

Méthode **Paramètres** Résultats Unités Date d'analyse Laboratoire Accr. * Interne Matières solides totales et Siccité ENVX-CHM-46 QC Oui 2023-06-19 Résultat matières solides totales (MST) 347000 mg/kg Résultat % humidité 65 % Résultat % matière sèche (Siccité) 35 %

État à la réception :

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C:

MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat: 3613368

Demande d'analyse : NA

Date du rapport: 2023-06-29 Projet client : Boue

Projet client . Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894036

Identification client : NA

Nature : Boue déshydratée Nom du préleveur : John Ross G.

Date de prélèvement: 2023-06-26 Date de réception: 2023-06-28

Lieu du prélèvement : 1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : GR150

Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA Chloramine : NA

Résultat pH : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	NVX-CHM-46	5		2023-06-28	QC
Résultat matières solides totales (MST)			374000	mg/kg		
Résultat % humidité			63	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			37	%		

État à la réception :

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :

 $\label{lem:mrcbellechasse.qc.ca} MRC \ Bellechasse: clemelin@mrcbellechasse.qc.ca\\ transporteur \ Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net$

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120 Site de Québec

2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC des Etchemin

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat : **3623843**

Demande d'analyse : NA

Date du rapport: 2023-07-10

Projet client : Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Température à la réception (°C): 22.7

Chloramine:

Résultat pH:

NA

NA

NA

NA

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6893998

Identification client: NA

Nature : Boue déshydratée

Nom du préleveur : J. G.

Date de prélèvement: 2023-06-29

Date de réception: 2023-07-04

Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46	3		2023-07-07	QC
Résultat matières solides totales (MST)			334000	mg/kg		
Résultat % humidité			67	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			33	%		

Commentaires de l'échantillon :

Avertissement

Hors critères



4495, boul, Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220 2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat: 3623843

Demande d'analyse: NA

Date du rapport: 2023-07-10

Projet client: Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Température à la réception (°C): 21.0

Chloramine:

Résultat pH:

NA

NA

NA

NA

Chargé de projets : Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894001

Identification client: NA

Boue déshydratée Nature: Nom du préleveur : John Ross Gilbert

Date de prélèvement: 2023-07-04 Date de réception: 2023-07-06

Lieu du prélèvement : 1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Méthode **Paramètres** Accr. * Résultats Unités Date d'analyse Laboratoire Interne Matières solides totales et Siccité ENVX-CHM-46 2023-07-07 QC Oui Résultat matières solides totales (MST) 328000 mg/kg Résultat % humidité 67 % Résultat % matière sèche (Siccité) 33 %

Commentaires de l'échantillon :

Commentaires du certificat : C.C:

> MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

> > CHIMIST

nessa Perreault

Approuvé par

Vanessa Perreault, M. Sc. Chimiste, site de Québec





4495, boul, Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220 2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat: 3631854

Demande d'analyse: NA

Date du rapport: 2023-07-17 Boue

Conforme

Projet client:

Bon de commande : Non fourni Chargé de projets :

Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894050

Identification client: NA

Boue déshydratée Nature: J. Ross Gilbert Nom du préleveur :

Date de prélèvement: 2023-07-07 Date de réception: 2023-07-11

Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Chlore résiduel libre : NA

NΑ Chlore résiduel total : Chloramine: NA

Résultat pH: NA

Température à la réception (°C): 20.8

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46)		2023-07-16	QC
Résultat matières solides totales (MST)			339000	mg/kg		
Résultat % humidité			66	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			34	%		

État à la réception :

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C:

> MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

> > TIMISTE 1 Aurélie Roy 2016-111

Approuvé par :

Aurélie Roy, Chimiste,



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat: 3633716

Demande d'analyse : NA

Date du rapport: 2023-07-18

Projet client : Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Température à la réception (°C): 17.3

Chloramine:

Résultat pH:

NA

NΑ

NA

NA

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6943100

Identification client: NA

Nature : Boue déshydratée Nom du préleveur : John Auss. Gilbert

Date de prélèvement: 2023-07-12 Date de réception: 2023-07-13

Lieu du prélèvement : 1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46	6		2023-07-17	QC
Résultat matières solides totales (MST)			354000	mg/kg		
Résultat % humidité			65	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			35	%		

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :

MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin : sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3646238

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Température à la réception (°C): 20.0

Chloramine:

Résultat pH:

NA

NΑ

NA

NA

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Conforme

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Certificat: MRC des Etchemin

Demande d'analyse: NA MRC Date du rapport:

2023-07-28 223 2ième avenue Projet client: Boue Lac Etchemin, Québec

Bon de commande : Non fourni **G0R 1S0**

Chargé de projets : Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Tél.: (418) 625-9000

Échantillon EnvironeX: 6894051

Identification client: NA Boue déshydratée

Nature:

Nom du préleveur : J. Gilbert Date de prélèvement: 2023-07-20

Date de réception: 2023-07-21

Lieu du prélèvement : 1044 Route 244 Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui	ENVX-CHM-46	3		2023-07-27	QC
Résultat matières solides totales (MST)			297000	mg/kg		
Résultat % humidité			70	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			30	%		

État à la réception :

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C:

> MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120



4495, boul, Wilfrid-Hamel, suite 150, Québec (Québec) G1P 2J7 (418) 977-1220 2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Certificat:

MRC des Etchemin

Demande d'analyse: NA

MRC

Date du rapport: 2023-08-15

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec Boue

3665262

G0R 1S0

Nature:

Projet client: Non fourni

Bon de commande :

Tél.: (418) 625-9000

Chargé de projets : Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6893999

Identification client: NA

Boue déshydratée

Nom du préleveur :

John Ross Gilbert

2023-08-08

État à la réception : Conforme Chloramine: NA Résultat pH: NA

NA

NA

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Date de prélèvement: Date de réception:

2023-08-10

Température à la réception (°C): 16.7

Lieu du prélèvement : 1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46	3		2023-08-13	QC
Résultat matières solides totales (MST)			721000	mg/kg		
Résultat % humidité			28	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			72	%		

Commentaires de l'échantillon :

Commentaires du certificat : C.C:

> MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par

Vanessa Perreault, M. Sc. Chimiste, site de Québec

nessa Perreault

CHIMIST

3673526

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Chloramine:

NA

NA

NA

NA

2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Certificat: MRC des Etchemin

Demande d'analyse: NA **MRC** Date du rapport:

2023-08-23 223 2ième avenue Projet client: Boue Lac Etchemin, Québec

Bon de commande : Non fourni

Chargé de projets : Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Tél.: (418) 625-9000

G0R 1S0

Échantillon EnvironeX: 6894030

Identification client: NA Boue déshydratée Nature:

John Ass. Gilbert Nom du préleveur :

Date de prélèvement: 2023-08-14 État à la réception : Conforme Résultat pH: Température à la réception (°C): 12.0

Date de réception: 2023-08-16

Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
					<u> </u>	
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-4	6		2023-08-22	QC
Résultat matières solides totales (MST)			326000	mg/kg		
Résultat % humidité			67	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			33	%		

Commentaires de l'échantillon



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total : Chloramine:

Température à la réception (°C): 18.6

Résultat pH:

NA

NΑ

NA

NA

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Conforme

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Certificat: 3673526 MRC des Etchemin Demande d'analyse: NA

MRC Date du rapport:

2023-08-23 223 2ième avenue Proiet client: Boue

Lac Etchemin, Québec Bon de commande : Non fourni **G0R 1S0**

Chargé de projets : Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Tél.: (418) 625-9000

Identification client:

Échantillon EnvironeX: 6894048

Boue déshydratée Nature:

Nom du préleveur : John Ross Gilbert

Date de prélèvement: 2023-08-16 Date de réception: 2023-08-17

Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

NA

Info. supplémentaires :

Méthode **Paramètres** Résultats Unités Date d'analyse Laboratoire Accr. * Interne Matières solides totales et Siccité ENVX-CHM-46 QC Oui 2023-08-22 Résultat matières solides totales (MST) 275000 mg/kg Résultat % humidité 73 % Résultat % matière sèche (Siccité) 27 %

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C:

> MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120 Site de Québec



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3678716

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Température à la réception (°C): 16.6

Chloramine:

Résultat pH:

NA

NΑ

NA

NA

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Conforme

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Certificat :

MRC des Etchemin Demande d'analy

MRC des Etchemin Demande d'analyse : NA MRC Date du rapport: 2023-08-28

223 2ième avenue Projet client : Boue Lac Etchemin, Québec

Bon de commande : Non fourni

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Tél.: (418) 625-9000

Identification client:

G0R 1S0

Échantillon EnvironeX: 6894000

Nature : Boue déshydratée

Nom du préleveur : John Ross Gilbert
Date de prélèvement: 2023-08-21

Date de réception: 2023-08-23

Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

NA

Info. supplémentaires : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46	6		2023-08-26	QC
Résultat matières solides totales (MST)			337000	mg/kg		
Résultat % humidité			66	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			34	%		

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :

MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin : sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120

Site de Québec

Avertissement Hors critères

** Analyse accréditée par le CCN -- Accr. * : Accréditation du MELCCFP -- NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées -- PNA : Paramètre non-accrédité

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH : Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe / Méthode interne : CHM ou MBIO (méthodes QC) ; ILCE ou ILME (méthodes LG)



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

Certificat: Demande d'analyse: NA

Date du rapport: 2023-08-29

3679507

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

Projet client: Boue

Bon de commande : Non fourni

G0R 1S0

MRC

Chargé de projets :

Tél.: (418) 625-9000

Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894032

Identification client: NA Chlore résiduel libre : NA NΑ

Boue déshydratée Nature: Nom du préleveur : John Ross Gilbert

Chlore résiduel total : Chloramine: NA

Date de prélèvement: 2023-08-23 Date de réception:

État à la réception : Conforme Résultat pH: NA Température à la réception (°C): 15.8

2023-08-24 1077, rte 277, Lac Etchemin

Lieu du prélèvement : Info. supplémentaires :

Méthode **Paramètres** Accr. * Résultats Unités Date d'analyse Laboratoire Interne Matières solides totales et Siccité ENVX-CHM-46 QC Oui 2023-08-28 Résultat matières solides totales (MST) 344000 mg/kg Résultat % humidité 66 % Résultat % matière sèche (Siccité) 34 %

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C:

MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

Certificat: 3685730 Demande d'analyse: NA

MRC

Date du rapport: 2023-09-05

223 2ième avenue

Boue

Lac Etchemin, Québec

Projet client: Bon de commande : Non fourni

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Chargé de projets : Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6893997

Identification client: NA

Chlore résiduel libre : Boue déshydratée Chlore résiduel total :

Nature: John Ross Gilbert Nom du préleveur : Date de prélèvement: 2023-08-28

Chloramine: NA État à la réception : Conforme Résultat pH: NA

Date de réception: 2023-08-29

Lieu du prélèvement : 1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	NVX-CHM-4	6		2023-08-31	QC
Résultat matières solides totales (MST)			314000	mg/kg		
Résultat % humidité			69	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			31	%		

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C:

MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120

Site de Québec

NA

NA

Température à la réception (°C): 15.3



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat: 3686756

Demande d'analyse : NA

Date du rapport: 2023-09-06 Projet client : Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894031

Identification client: NA

Nature : Boue déshydratée Nom du préleveur : John Ross Gilbert

Date de prélèvement: 2023-08-31 Date de réception: 2023-09-01

Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : NA

Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA Chloramine : NA

Résultat pH : NA Température à la réception (°C) : 13.9

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui	ENVX-CHM-46	3		2023-09-05	QC
Résultat matières solides totales (MST)			921000	mg/kg		
Résultat % humidité			7.9	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			92	%		

État à la réception :

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :

MRC Bellechasse: clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120

2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

Certificat: 3692564

MRC

Demande d'analyse: NA 2023-09-12 Date du rapport:

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

Projet client: Boue

Bon de commande : Non fourni

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Chargé de projets : Adresse courriel:

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894034

Identification client: NA

Boue déshydratée

Nature:

Nom du préleveur : J. Gilbert

État à la réception : Conforme Chlore résiduel total : Chloramine:

Chlore résiduel libre :

NA NA NA

Date de prélèvement: Date de réception:

2023-09-07 2023-09-08 Résultat pH:

NA Température à la réception (°C): 21.1

Lieu du prélèvement :

1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires :

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46	6		2023-09-11	QC
Résultat matières solides totales (MST)			936000	mg/kg		
Résultat % humidité			6.4	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			94	%		

Commentaires de l'échantillon



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

Certificat : 369
Demande d'analyse : NA

3692564

MRC

Date du rapport:

2023-09-12

Non fourni

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

Projet client : Boue

G0R 1S0

Bon de commande :

Tél.: (418) 625-9000

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 7104498

Identification client: NA

Boue déshydratée

Nom du préleveur :

Nature:

J. R. G.

État à la réception : 0

Conforme

Chlore résiduel total : NA Chloramine : NA

NA

Résultat pH : NA Température à la réception (°C) : 22.3

Chlore résiduel libre :

Date de prélèvement: Date de réception: 2023-09-06 2023-09-07

Lieu du prélèvement : 1099, Route 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46	6		2023-09-11	QC
Résultat matières solides totales (MST)			295000	mg/kg		
Résultat % humidité			71	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			29	%		

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :

MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin : sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue

Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat: 3717643

Demande d'analyse : NA

Date du rapport: 2023-10-05

Projet client : Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Température à la réception (°C): 16.4

Chloramine:

Résultat pH:

NA

NΑ

NA

NA

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894033

Identification client: NA

Nature : Boue déshydratée Nom du préleveur : John Ross G.

Date de prélèvement: 2023-09-29

Date de réception: 2023-10-02

Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire			
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46	3		2023-10-04	QC			
Résultat matières solides totales (MST)			356000	mg/kg					
Résultat % humidité			64	%					
Résultat % matière sèche (Siccité)			36	%					

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :

MRC Bellechasse: clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat : **3732104**

Demande d'analyse : NA

Date du rapport: 2023-10-19
Projet client : Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Température à la réception (°C): 14.6

Chloramine:

Résultat pH:

NA

NA

NA

NA

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894042

Identification client : NA

Nature : Boue déshydratée Nom du préleveur : John Ross Gilbert

Date de prélèvement: 2023-10-05
Date de réception: 2023-10-06

Lieu du prélèvement : 1077, rte 277, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : NA

<u> </u>									
Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire			
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46	6		2023-10-18	QC			
Résultat matières solides totales (MST)			429000	mg/kg					
Résultat % humidité			57	%					
Résultat % matière sèche (Siccité)			43	%					

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :

MRC Bellechasse : clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin : sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120

2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat: 3747874

Demande d'analyse : NA Date du rapport: 2023-11-06

Projet client : Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Température à la réception (°C): 18.9

Chloramine:

Résultat pH:

NA

NΑ

NA

NA

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894044

Identification client : NA

Nature : Boue déshydratée Nom du préleveur : John Ross Gilbert

Date de prélèvement: 2023-10-20 Date de réception: 2023-10-23

Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : NA

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	NVX-CHM-46	6		2023-11-02	QC
Résultat matières solides totales (MST)			301000	mg/kg		
Résultat % humidité			70	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			30	%		

Commentaires de l'échantillon

Avertissement Hors critère

2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat: 3747874

Demande d'analyse : NA
Date du rapport: 2023-11-06

Date du rapport: 2023-1
Projet client : Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chlore résiduel libre :

Chlore résiduel total :

Température à la réception (°C): 9.4

Chloramine:

Résultat pH:

NA

NA

NA

NA

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894046

Identification client : NA

Nature : Boue déshydratée Nom du préleveur : John Ross Gilbert

Date de prélèvement: 2023-10-26
Date de réception: 2023-10-27

Lieu du prélèvement : 1077, Route 299, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : NA

		Méthode				
Paramètres	Accr. *	Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-46	3		2023-11-02	QC
Résultat matières solides totales (MST)			201000	mg/kg		
Résultat % humidité			80	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			20	%		

Commentaires de l'échantillon

Avertissement Hors critères



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

MRC

223 2ième avenue Lac Etchemin, Québec

G0R 1S0

Tél.: (418) 625-9000

Certificat: 3747874

Demande d'analyse : NA

Date du rapport: 2023-11-06 Projet client : Boue

Bon de commande : Non fourni

Conforme

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 7256473

Identification client : 1279, Rte 277, Lac Etche
Nature : Boue déshydratée
Nom du préleveur : John Ross Gilbert

Date de prélèvement: 2023-10-25
Date de réception: 2023-10-26

Lieu du prélèvement : Voir référence

Info. supplémentaires : NA

Chlore résiduel libre : NA

Chlore résiduel total : NA
Chloramine : NA
Résultat pH : NA

Température à la réception (°C): 15.9

Paramètres	Accr. *	Méthode Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui	ENVX-CHM-46	3		2023-11-02	QC
Résultat matières solides totales (MST)			328000	mg/kg		
Résultat % humidité			67	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			33	%		

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :

 $\label{lem:mrcbellechasse.qc.ca} MRC \ Bellechasse: clemelin@mrcbellechasse.qc.ca\\ transporteur \ Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net$

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120



2325, boul. Fernand-Lafontaine, Longueuil (Québec) J4N 1N7 (514) 332-6001

3705, boul. Industriel, Sherbrooke (Québec) J1L 1X8 (819) 481-1469

Sans frais: 1 (877) 977-1220

État à la réception :

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

MRC des Etchemin

Certificat: 3749871

MRC

Demande d'analyse : NA Date du rapport: 2023-11-08

223 2ième avenue

Projet client : Boue

Conforme

Lac Etchemin, Québec

rojet ellerit i

G0R 1S0

Bon de commande : Non fourni

Tél.: (418) 625-9000

Chargé de projets : Adresse courriel :

Données sur le prélèvement

Échantillon EnvironeX: 6894045

Identification client: NA

Chlore résiduel libre : NA

Nature : Boue déshydratée

Chlore résiduel total : NA Chloramine : NA

Température à la réception (°C): 14.4

Nom du préleveur : John Gilbert Date de prélèvement: 2023-10-12

Résultat pH : NA

Date de réception: 2023-10-13

1077, Route 299, Lac Etchemin

Info. supplémentaires : NA

Lieu du prélèvement :

		Méthode				
Paramètres	Accr. *	Interne	Résultats	Unités	Date d'analyse	Laboratoire
Matières solides totales et Siccité	Oui E	ENVX-CHM-4	6		2023-11-07	QC
Résultat matières solides totales (MST)			349000	mg/kg		
Résultat % humidité			65	%		
Résultat % matière sèche (Siccité)			35	%		

Commentaires de l'échantillon

Commentaires du certificat : C.C :

MRC Bellechasse: clemelin@mrcbellechasse.qc.ca transporteur Sanietchemin: sanietchemin@sogetel.net

Approuvé par :

Kathy Morin, Chimiste à l'entrainement 2021-120